

## BULLETIN

BILMÆRKE / MODEL:

**BMW E39, E46**

ÅRGANG:

**Alle**

MOTORKODE:

**Alle Diesel**

EMNE / SYMPTOM / FEJLKODE:

**Vigtig info vedr. udskift af krumtaphus ventilationsfilter - forhøjet emission eller defekt turbo**

AFHJÆLPNING:

**Denne fejl kan skyldes, at turboen er defekt. Hvis dette er tilfældet skal der monteres en ny Turbo og samtidig kontrolleres hos BMW om der findes opdateret softwaren til motorstyringen.**

**Ofte er det en tilstoppet krumtaphus ventilation som er skyld i at turboen havarerer i utide. Husk derfor altid at udskifte krumtaphus filteret sammen med en ny turbo.**

**Fra produktions dato 09.2002- 06.2005 skal dette filter skiftes for hvert 3 olieskift i henhold til service planen for N47 og M57 motorer.**

