

BULLETTIN

BILMÆRKE / MODEL:

Suzuki Grand Vitara

ÅRGANG:

2005-

MOTORKODE:

1.9 DDIS

EMNE / SYMPTOM / FEJLKODE:

Turbo brænder af igen og igen

AFHJÆLPNING:

På denne model ser vi af og til at turbo brænder af igen og igen.

Turbo på billede herunder har kun kørt 8.000 km.

Ved turbo havari er det en god ide at sikre sig om partikelfilteret fungerer som det skal, inden der monteres en ny turbo.

Hvis partikelfilter systemet regenererer for ofte, kan dette medføre at turboen brænder af pga. for stor temperatur belastning.

Husk at et forkert kørsels mønster kan være medvirkende til at partikelfilteret soder til, hvilket vil medføre oftere regenerering.

